

Основа надежной защиты - правильно подобранные фильтры



Виды работ	Противогазовые фильтры								Противоаэрозольные фильтры		Маски / полумаски		
	6051	6055	6057	6054	6059	6075	6009	6098	6035 или 2135	Предфильтры 5911 или 5925	Полумаска 3M™ 6000 или 7500	Полумаска 3M™ 3000	Маска 3M™ 6000 *
Покраска распылением	✓	✓	✓		✓					✓	✓	3351+7725+774	✓
Растворители (толуол, ксилол)	✓	✓	✓		✓					✓	✓	3351+7725+774	
Смолы	✓	✓	✓		✓					✓	✓	3351+7725+774	
Лакокраски	✓	✓	✓		✓					✓	✓	3351+7725+774	
Адгезивы (клеи)	✓	✓	✓		✓					✓	✓		
Хлор			✓		✓					✓	✓		✓
Циановодород			✓		✓					✓	✓		✓
Сернистый ангидрид			✓		✓					✓	✓		✓
Сероводород			✓		✓					✓	✓		✓
Аммиак				✓	✓					✓	✓		✓
Метиламин				✓	✓					✓	✓		✓
Формальдегид						✓				✓	✓		✓
Пары ртути							✓			✓			✓
Пентан, бутан								✓		✓			✓
Аэрозоли (пыль, туман)									✓		✓	3725+3700	✓

Выбор размеров для масок и полумасок 3M™

Модель	Размер	Высота лица, мм	Ширина лица, мм
6700, 7501, 6100	S малый	93,5 - 113,5	117,5 - 135,5
6800, 7502, 6200	M средний	103,5 - 123,5	126,5 - 144,5
6900, 7503, 6300	L большой	113,5 - 133,5	135,5 - 153,5



3M Россия
Материалы и средства для обеспечения безопасности труда
 121614, Москва, ул. Крылатская, д.17, стр. 3
 Бизнес-парк "Крылатские холмы"
 Тел.: +7 (495) 784 74 74 (многоканальный)
 Тел.: +7 (495) 784 74 79 (call-центр)
 Факс: +7 (495) 784 74 75
 www.3MRussia.ru/siz

Клиентский центр
 193144, Санкт Петербург
 Синопская наб., 50а
 Бизнес-центр В&D
 Тел.: +7 (812) 33 66 222
 Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
 620142, Екатеринбург
 ул. Большакова, 70
 БЦ "Корин-центр" 6 этаж
 Тел.: +7 (343) 310 14 30
 Тел.: +7 (903) 968 76 46
 Факс: +7 (343) 310 14 29



Важно:

Противоаэрозольный фильтр 3M™ 6035 производится по уникальной технологии, поэтому обеспечивает защиту класса Р3, создавая при этом минимальное сопротивление дыханию на уровне класса Р1. При работе с противогазовыми фильтрами Применение противоаэрозольных предфильтров 5911 и 5925 продлевает срок их службы противогазовых фильтров более чем в 10-20 раз.

Замена фильтров :

Противоаэрозольные фильтры и предфильтры рекомендуется заменять при повышении сопротивления дыханию. Противогазовые фильтры необходимо заменять при появлении запаха в подмасочном пространстве, если порог чувствительности запаха газа ниже уровня ПДК. Фильтры для защиты от паров ртути необходимо заменять согласно показаниям индикатора заполнения фильтра.

* 3M™ 6885 - защитная пленка для линзы полнолицевой маски 3M™ 6000